# AHT30 说明书

# 温湿度传感器

- 完全标定
- 数字输出, I<sup>2</sup>C接口
- 优异的长期稳定性
- 响应迅速、抗干扰能力强
- 宽电压支持2.2-5.5 VDC



# 产品简述

AHT30是一款全新的温湿度传感器,具有功耗低、精度高的优点,它嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚SMD封装,拥有坚固的外壳和微小的尺寸,可轻松集成至高难度的设计中。

AHT30配有一个全新优化的ASIC专用芯片、一个经过改进的MEMS半导体电容式湿度 传感元件和一个标准的片上温度传感元件,其性能已获得显著的提升,即使在恶劣的环境下 也能保持稳定性能。

AHT30温湿度传感器能帮助应用设备降低功耗,极具性价比,非常适用于对成本管控较严但又注重品质的企业进行批量生产。

# 应用范围

广泛应用于智能家居、消费电子、医疗、汽车、工业、气象等领域,例如:暖通空调、除湿器和冰箱等家电产品,测试和检测设备及其他相关温湿度检测控制产品。




图 1.AHT30传感器封装图(单位: mm 未注公差: ±0.1mm)

# 传感器性能

### 相对湿度

表1. 相对湿度特性表

参数	条件	最小	典型	最大	单位
分辨率	典型	-	0.024	-	%RH
精度误差¹	典型	-	±3	-	%RH
相及 庆左	最大	见	图2	_	%RH
重复性	-	-	±0.1	-	%RH
迟滞	-	-	±1	-	%RH
非线性	-	-	<0.1	-	%RH
响应时间2	τ 63%	8	-	30	S
测量范围	extended <sup>3</sup>	0	-	100	%RH
漂移4	正常	-	< 1	-	%RH/yr




图2.25℃时相对湿度的典型误差和最大误差

# 电气特性

表2. 电气特性

参数	条件	最小	典型	最大	单位
供电电压	典型	2.2	3. 3	5. 5	V
供电电流,IDD <sup>5</sup>	休眠	-	-	0.2	uA
供电电视,IDD	测量	-	570	600	μΑ
功耗5	休眠	-	-	0.8	μW
り札	测量	-	1.8	1.9	mW
通讯方式	两线数字接口,标准I <sup>2</sup> C协议				

¹此精度为出厂检验时,在25℃清洁空气条件下的测试精度,不包括迟滞和非线性。

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 25℃和1m/s气流条件下,达到一阶响应63%所需时间。

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 超出8~85%RH范围,传感器读数偏差请参阅用户指南1.1。

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 清洁空气中测试数据,如果传感器周围有挥发性溶剂、带刺激性气味的胶带、粘合剂以及包装材料,本参数可能会偏大。详细说明请参阅"用户指南"。

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 供电电流和功耗的最小值和最大值是在25℃,VDD=3.3V下测试的数据。平均值为每1秒中进行一次测量的数值。

# 温度

表3. 温度特性表

参数	条件	最小	典型	最大	单位
分辨率	典型	_	0.01	-	$^{\circ}$
精度误差	典型	_	±0.5	-	$^{\circ}$
相及庆左	最大		$^{\circ}$		
重复性	_	-	±0.1	-	$^{\circ}$
迟滞	_	-	±0.1	-	$^{\circ}$
响应时间6	τ 63%	5	-	30	S
工作范围	_	-40	-	120	$^{\circ}$
漂移	_	-	<0.1	-	°C/yr




图3. 温度典型误差和最大误差

# 包装信息

表4. 包装信息

传感器型号	包装	数量
АНТ30	卷带式包装	5000PCS/卷(MAX)

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> 响应时间与PCB布局及安装有很大影响。

# AHT30用户指南

# 1. 扩充性能

### 1.1 工作条件

传感器在所建议"正常范围"环境内工作,其性能相对稳定(见图4),但长期暴露在"正常范围"外工作,尤其是在高温高湿(例如超过12小时85℃/85%RH环境下)使用时,可能会产生临时性漂移误差,该误差一般在典型精度+3%RH以内。当回到"正常范围"区域后,传感器会缓慢恢复到表1中典型精度状态。在"最大范围"区域外的长时间使用,会缩短产品寿命,并影响产品性能。




图4. 工作条件

### 1.2 不同温度下的相对湿度精度

图2中给出了25℃时的相对湿度误差,图5中则提供了其他温度段的相对湿度典型误差。




图5.0~80℃范围内对应的相对湿度典型误差 △%RH

请注意:以上误差为以冷镜式精密露点仪作相对湿度标准测试的典型误差(不包括迟滞)。

# 2. 应用信息

#### 2.1 焊接说明

为防止氧化和优化焊接,传感器底部的焊点镀有Ni/Au。在PCB上,I/O接触面长度<sup>7</sup>应比传感器的I/O封装焊盘大0.2~0.3mm,宽度应比封装焊盘大0.1~0.2mm,靠内侧的部分要与I/O焊盘的形状匹配,引脚宽度与SMD封装焊盘宽度比为1:1,见图8。对于网板和阻焊层设计<sup>8</sup>,建议采用阻焊层开口大于金属焊盘的铜箔定义焊盘(SMD)。对于SMD焊盘,如果铜箔焊盘和阻焊层之间的空隙为60μm~75μm,阻焊层开口尺寸应该大于焊盘尺120μm~150μm。封装焊盘的方形部分要匹配相应的方形的阻焊层开口,以保证有足够的阻焊层区域(尤其在拐角处)防止焊锡交汇。每一个焊盘都要有自己的阻焊层开口,在相邻的焊盘周围形成阻焊层网络。




图8 推荐传感器 PCB设计尺寸(单位: mm),外围虚线部分为SMD封装外部尺寸

关于焊锡印刷,推荐使用带有电子抛光梯形墙的激光切割的不锈钢网,建议钢网厚度0.125mm. 对于焊盘部分的钢网尺寸须比PCB焊盘长0.1mm,且放置于离封装中心区0.1mm位置。裸焊盘的钢网要覆盖70%-90%的焊盘区域—也就是在散热区域的中心位置达到1.4mmx2.3mm。由于SMD的贴装高度较低,建议使用免清洗type 3焊锡<sup>9</sup>,且在回流时用氮气净化。




图 9.JEDEC 标准的焊接过程图, T<sub>P</sub> <260℃, t<sub>P</sub> <30sec, 无铅焊接。T<sub>L</sub><180℃, t<sub>L</sub> <150sec, 焊接时温度上升和下降的速度应<5℃/sec。

请使用标准的回流焊炉对传感器进行焊接,传感器符合IPC/JEDEC J-STD-020D 焊接标准,回流焊最佳使用温度低于230 $^{\circ}$ C,能承受的极限焊接温度260 $^{\circ}$ C,应注意的是在最高 $^{\circ}$ C,接触时间应小于30秒(见图9)。建议在回流焊焊接时使用低温180 $^{\circ}$ C。

注意:焊接后传感器可能出现暂时性读数偏低。

#### 2.2 存储条件和操作说明

温湿度传感器不是普通的电子元器件,用户必须给予重视并做好防护。传感器长期暴露在高浓度的化学蒸汽中将会产生读数漂移。因此建议将传感器放置于防静电包装袋,并在10~50℃范围温

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>接触面是指PCB上的金属层,焊接SMD焊盘的地方。

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 阻焊层是指PCB顶层覆盖在连接线上的绝缘层。

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 焊锡的类型与焊锡内部粒子的尺寸有关。Type3 尺寸范围为25-45 μm粉末。

度环境中储存。如果传感器没有密封在ESD口袋中,存储的湿度需保证在20~60%RH之间。对于那些已经被从原包装中移出的传感器,我们建议将它们储存在内含金属PET/AL/CPE材质制成的防静电袋中。

在生产和运输过程中,传感器应当避免接触高浓度的化学溶剂和长时间的曝露在外。应当避免接触挥发性的胶水、胶带、贴纸或挥发性的包装材料,如泡箔、泡沫材料等。生产区域应通风良好。

#### 2.3 温度影响

气体的相对湿度,是通过环境温度和露点计算得出,故环境温度对其影响大。因此在测量相对湿度时,应尽可能保证所有测量同一相对湿度的传感器在同一温度环境下工作,对比传感器读数才具有意义。

如果传感器与易发热的电子元件在同一个印刷线路板上,在设计电路时应采取措施。

尽可能将热传递的影响减小到最小。如:保持外壳的良好通风,传感器与印刷电路板其它部分的铜镀层应尽可能最小,或在两者之间留出一道缝隙1.5mm。(参阅图10)。



图10. 传感器印刷电路板俯视图,图中加入铣削狭缝的设计,可以将热传递降低到最小。

此外,当测量频率过高时,传感器的自身温度会升高而影响测量精度。如果要保证它的自身温升低于 $0.1^{\circ}$ 、建议测量时 $I^{\circ}$ C频率在 $10K\sim400KHz$ 之间,不宜过高,且采集数据周期应大于1秒/1次。

#### 2.4 产品应用场景设计

在产品设计上, 传感器有以下特点:

1) 传感器与外界空气充分接触




图11.外壳上合适的窗口提供了良好的环境测量通道,空气交换更充分。

2) 传感器与外壳内部空气完全隔离



图12. 传感器与外壳内部空气进行隔离,将外壳内部密闭空气对传感器的影响降到最低。

3) 传感器周围的测量盲区小




图13. 测量盲区小有利于传感器快速全方位检测到环境变化。

### 4) 传感器与热源隔离




图14. 传感器与内部热源隔离可将内部热量对传感器测量的影响降至最低。

#### 5) 传感器电源可控

为了提高系统的稳定性,提供了以下的电源可控方案:




图15.典型应用电路

- 注: 1. 主机MCU给传感器供电电压范围为2.2~5.5V。
  - 2. 传感器刚上电时,MCU优先给VDD供电,5ms后才可以设置SCL和SDA高电平。
  - 3. 传感器的VDD需加上RC滤波电路,如图中的R1和C1。
- 6) 传感器在PCB上的布线规则

为了提高传感器的可靠性能,电路板在layout时应避免在传感器底部布线或覆铜设计。请勿将传感器应用于腐蚀性气体中或有冷凝水产生。

#### 2.5 用干密封和封装的材料

在应用场景中部分材质会吸收和缓慢释放水汽,从而削弱AHT30的响应特性。因此AHT30周边的材质应谨慎选用,推荐使用的材料有:金属材料、LCP、POM(Delrin)、PTFE(Teflon)、PE、PEEK、PP、PB、PPS、PSU、PVDF和PVF等。

对于需要胶水密封或粘合工艺的AHT30应用场景,推荐选用环氧类封装胶、有机硅脂、聚氨酯封胶以及紫外线光固化封装胶等。同时注意这些材料释放的气体有可能污染传感器(见2.2.)。故在产品端涉及AHT30的组装前后工序,应保证通风良好或进行60℃烘干以将残留气味释放。

#### 2.6 布线规则和信号完整性

如果SCL和SDA信号线相互平行并且非常接近,有可能导致信号串扰和通讯失败。解决方法是在两个信号线之间放置VDD或GND,将信号线隔开,和使用屏蔽电缆。此外,降低SCL频率也可能提高信号传输的完整性。

# 3. 接口定义

引脚	名称	释义				
1	NC	保持悬空				1
2	VDD	供电电压	NC		6	NO
3	SCL	串行时钟, 双向	VDD	2	5	GNI
4	SDA	串行数据,双向	SCL	[3]	[4]	SD/
5	GND	电源地	302	11	11	
6	NC	保持悬空		俯视图		

表5.AHT30引脚分布 (俯视图)

#### 3.1 串行时钟SCL

SCL用于微处理器与AHT30之间的通讯同步。由于接口包含了完全静态逻辑,因而不存在最小SCL频率。

#### 3.2 串行数据SDA

SDA引脚用于传感器的数据输入和输出。当向传感器发送命令时,SDA在串行时钟(SCL)的上升沿有效,且当SCL为高电平时,SDA必须保持稳定。在SCL下降沿之后,SDA值可被改变。为确保通信安全,SDA的有效时间在SCL上升沿之前和下降沿之后应该分别延长至TSU and THO下参考图16。当从传感器读取数据时,SDA在SCL变低以后有效(TV),且维持到下一个SCL的下降沿。

为避免信号冲突,微处理器(MCU)只能驱动SDA和SCL在低电平,需要一个外部的上拉电阻(例如:  $2.0\sim4.7$ k $\Omega$ )将信号提拉至高电平。参考表7和表8可以获取关于传感器输入/输出特性的详细信息。

# 4. 电气特性

### 4.1 绝对最大额定值

传感器的电气特性在表2有所定义。如表6中所给出的绝对最大额定值仅为应力额定值和提供更多的信息。在这样的条件下,该装置进行功能操作是不可取的。长时间暴露于绝对最大额定值条件下,可能影响传感器的可靠性。

参数	最小	最大	单位
VDD to GND	-0.3	5.5	V
数字I/O引脚(SDA, SCL)to GND	-0.3	VDD+0.3	V
每个引脚的输入电流	-10	10	mA

表6. 电气绝对最大额定值

ESD静电释放符合JEDECJESD22-A114标准(人体模式±4kV),JEDECJESD22-A115(机器模式 ±200V)。如果测试条件超出标称限制指标,传感器需要加额外的保护电路。

#### 4.2 输入/输出特性

电气特性,如功耗、输入和输出的高、低电平电压等,依赖于电源供电电压。为了使传感器通讯顺畅,很重要的一点是,确保信号设计严格限制在表7、8和图16所给出的范围内)。

参数	条件	最小	典型	最大	单位
输出低电压Vol	VDD=3. 3V, -4mA⟨I <sub>OL</sub> ⟨0mA	0	_	0.4	V
输出高电压Vон	_	70%VDD	_	VDD	V
输入低电压VⅡ	_	0	-	30%VDD	V
输入高电压VIII	-	70%VDD	_	VDD	V

表7. 数字输入输出焊盘的直流特性,如无特殊声明, VDD=2. 2V to 5.5V, T=-40℃ to 120℃。




图16. 数字输入/输出端的时序图、缩略语在表7中进行了解释。较粗的SDA线由传感器控制、普通的SDA线由单 片机控制。请注意SDA有效读取时间由前一个转换的下降沿触发。

表8. I2 C快速模式数字输入/输出端的时序特性。具体含义在图16有所显示,除非另有注明。

<del>左</del> 旦	参数	会粉 I <sup>2</sup> C 标准模式		I <sup>2</sup> C 高速模式		单位
标号	<b>少</b> 奴	最小	最大	最小	最大	1
f(SCL)	SCL 时钟频率	0	100	0	400	kHz
tw(SCLL)	SCL 低电平时间	4.7	1	1.3	\	μs
tw(SCLH)	SCL 高电平时间	4.0	\	0.6	1	μs
tsu(SDA)	SDA 启动时间	250	1	100	1	ns
th(SDA)	SDA 数据保持时间	0.09	3.45	0.02	0.9	μs

- 注: 对于两个引脚的测量都从 0.2 VDD 和 0.8 VDD.
- 注: 上述的 I<sup>2</sup>C 时序在以下内部延时确定的:
- (1) 内部的 SDI 输入引脚相对于 SCK 引脚延时, 典型值为 100ns
- (2) 内部的 SDI 输出引脚相对于 SCK 下降沿延时, 典型值为 200ns

# 5. 传感器通讯

AHT30采用标准的I<sup>2</sup>C协议进行通讯。欲获取下述章节以外的关于I<sup>2</sup>C协议的资料,请参阅下列网站:www.aosong.com提供程序样例参照。

### 5.1 传感器I<sup>2</sup>C通信协议时序与命令格式





图17.I2C总线时序图



Status为状态字节,详见表9;

SrH[19:0]为20位相对湿度数据;

S<sub>T</sub>[19:0]为20位温度数据;

CRC为校验字节,是对Status、 $S_{RH}[19:0]$ 、 $S_{T}[19:0]$ 进行CRC8校验的结果;

图18.读写数据说明

表9.	狀	杰乌	区说	明
ルヘノ・	· // 🔪	/Ľ /	$\nu$	. 71

	比特位	意义	描述
	Bit[7]	忙闲指示 (Busy indication)	1 传感器忙,处于正在进行测量中 0 传感器闲,处于休眠状态
	Bit [6:5]	当前工作模式 (Mode Status)	00当前处于 NOR mode 01当前处于 CYC mode 1x当前处于 CMD mode
状态字	Bit [4]	CRC_flag	1 表示 OTP 存储器数据完整性测试 (CRC)通过, 0 表示完整性测试失败,表明 OTP 数据存在错误,
	Bit [3]	校准计算使能 (Calibration Enable)	0 校准计算功能被禁用,输出的数据为 ADC 输出的原始数据 1 校准计算功能被启用,输出的数据为校准后的数据
	Bit [2]	CMP 中断	0校准后的电容数据未超出 CMP 中断阈值范围 1校准后的电容数据超出 CMP 中断阈值范围
	Bit [1]	Reserved	
	Bit [0]	Reserved	

#### 5.2 传感器读取流程

#### 1.发送测量命令:

传感器的VDD上电后需等待5ms,发送写测量命令0x70 0xAC 0x33 0x00,等待80ms测量完成;

#### 2. 获取温湿度校准数据:

在等待80ms测量完成后,发送0x71读传感器,可获取状态字Status、温湿度校准数据 $S_{RH}$ [19:0]、 $S_T$ [19:0]以及校准字CRC; 如图18.读写数据说明,状态字描述如表9;

#### 3.CRC校验:

将测量读取到的Status、 $S_{RH}$ [19:0]、 $S_{T}$ [19:0]进行CRC8检验,CRC初始值为0xFF,CRC8校验多项式为: CRC[7:0]= $1+x^4+x^5+x^8$ ,CRC计算代码如下:

**ASAIR** AHT30 说明书

Return crc: 4.计算温湿度值: 相对湿度转换公式:

$$RH[\%] = (\frac{S_{RH}}{2^{20}}) * 100\%$$

温度转换公式:

$$\mathsf{T}[^{\circ}_{\mathbb{C}}] = \left(\frac{\mathsf{S}_{\scriptscriptstyle{\mathsf{T}}}}{2^{\scriptscriptstyle{20}}}\right) * 200-50$$

示例: S<sub>T</sub>· 0x2FFAB, 转换为十进制数196523, T=(196523/1048576)\*200-50=-12.5℃

注: 传感器在采集时需要时间, 主机发出测量命令(0xAC, 0x33, 0x00)后, 未延时80ms则状态字Bit7可 能为1,此时读到的为前一次测量命令的温湿度数据,传感器在测量完成后会进入休眠状态直到下一次通信时唤 醒。

# 6. 环境稳定性

如果传感器用于装备或机械中, 要确保用于测量的传感器与用于参考的传感器感知的是同一条件 的温度和相对湿度。如果传感器被放置于装备中,反应时间会延长,因此在程序设计中要保证预留足 够的测量时间。传感器依据奥松温湿度传感器企业标准进行测试,传感器在其它测试条件下的表现, 我们不予保证,且不能作为传感器性能的一部分。尤其是对用户要求的特定场合,不做任何承诺。

# 7. 包装

采用卷带式防静电袋包装,每卷5000PCS,外防静电袋上面贴有标签,如图20,并提供了跟踪信 息。




图19. 卷盘



图20. 防静电袋上的标签

# 警告及人身伤害

勿将本产品应用于安全保护装置或急停设备上,以及由于该产品故障可能导致人身伤害的任何 其它应用中,除非有特有的目的或有使用授权。在安装、处理、使用或者维护该产品前要参考产品 数据表及说明书。如不遵从建议,可能导致死亡或者严重的人身伤害。本公司将不承担由此产生的 人身伤害及死亡的所有赔偿,并且免除由此对公司管理者和雇员以及附属代理商、分销商等可能产 生的任何索赔要求,包括:各种成本费用、索赔费用、律师费用等。

### 品质保证

广州奥松电子股份有限公司对其产品的直接购买者提供如下表的质量保证(自发货之日起计算),以奥松电子产品说明书中标明技术规格。如果在保修期内,产品被证实有缺陷,本公司将提供免费的维修或更换服务。

保修期说明

产品类别	保修期
AHT30温湿度传感器	12个月

本公司只对应用在符合该产品技术条件场合应用下,而产生缺陷的产品负责。本公司对产品应用在非建议的特殊场景不做任何的保证。本公司对产品应用到其他非本公司配套产品或电路中的可靠性也不做任何承诺。

本手册如有更改, 恕不另行通知。

本产品最终解释权归广州奥松电子股份有限公司所有。

版权所有 ©2024, ASAIR®